



Mesinge Vandværk

Sandbjergvej 106  
5380 Dalby

Att.: John Krüger

Registrernr.: T40759  
Kundenr.: 85406  
Ordrenr.: 823169  
Prøvenr.: 23253769

Modt. dato: 2011.02.04

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Mesinge Vandværk  
Sandbjergvej 106, 5380 Dalby  
Prøvested.....: **Mesinge Vandværk** - V02200052/4439001100  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøveudtagning...: 2011.02.04 kl. 09:15  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.02.04 - 2011.02.08

	Prøvenr.: 23253769	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Vandtemperatur	7.6	gr. C			DS2250	
Farvetal, Pt	6.9	mgPt/l		5	DS/EN I 6271-2	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon	3.1	mg/l		4	DS/EN 1484	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Kerteminde Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

**Tegnforklaring:**

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

08. februar 2011

Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.